

市立幼稚園他第一次耐震診断結果 一覧

・市立幼稚園

園名	棟名	構造・階数	面積(m ²)	建築年	Is値 (1次診断)	耐震性能の 有・無	備考
東幼稚園	管理・保育棟(南)	R-2	1,082	S50.2	0.453	無	-
	遊戯室棟	R-1	243	S50.3	1.429	有	-
西幼稚園	管理棟	R-2	287	S50.3	1.305	有	-
南第二幼稚園	管理・保育室棟(南)	R-1	483	S49.3	0.699	無	-
	遊戯室棟	R-1	203	S49.3	0.931	有	-
南第三幼稚園	管理・保育室棟	R-2	489	S50.3	0.394	無	-
	保育室棟	R-2	305	S50.3	0.307	無	-
山本幼稚園	管理・保育棟	R-1	538	S50.3	1.056	有	-
半田幼稚園	管理・遊戯室棟	R-1	421	S53.5	0.619	無	-
	保育室棟	R-1	244	S53.5	0.898	無	-
東野幼稚園	管理・遊戯室・保育室棟	R-2	849	S57.3	新耐震	有	-
市立幼稚園 7園			5,144	11棟			
補強の必要な棟数			3,024	6棟			
耐震性のある棟数			2,120	5棟			

・その他の教育委員会所管施設

園名	棟名	構造・階数	面積(m ²)	建築年	Is値 (1次診断)	耐震性能の 有・無	備考
第2保育所	管理・保育棟	R-1	561	S48.5	1.031	有	-
子育て支援センター	管理・遊戯室棟	R-1	313	S45.7	1.656	有	-
	保育棟	R-1	233	S45.7	0.899	無	-
旧くみの木幼稚園	管理・保育室棟	R-1	504	S53.5	0.514	無	-
その他の教育委員会所管施設 3施設			1,611	4棟			
補強の必要な棟数			737	2棟			
耐震性のある棟数			874	2棟			

・市立幼稚園及びその他の教育施設のIs値については、第1次耐震診断法による数値を記入。

第1次診断法は、比較的壁の多い低層の建物で実施され、建物重量と柱・壁の断面積等で推定する簡略検討法です。

第1次耐震診断法によるIs値については、0.9未満の建物は補強が必要である。

市立幼稚園他第二次耐震診断結果 一覧

・市立幼稚園

園名	棟名	構造・階数	面積(m ²)	建築年	Is値 (2次診断)	耐震性能の 有・無	備考
東幼稚園	管理・保育棟(南)	R-2	1,082	S50.2	0.730	有	H23年度 補強済
南第二幼稚園	管理・保育室棟(南)	R-1	483	S49.3	1.080	有	H23年度 補強済
南第三幼稚園	管理・保育室棟	R-2	489	S50.3	0.790	有	H23年度 補強済
	保育室棟	R-2	305	S50.3	0.750	有	H23年度 補強済
半田幼稚園	管理・遊戯室棟	R-1	421	S53.5	1.140	有	-
	保育室棟	R-1	244	S53.5	1.250	有	-
市立幼稚園 4園			3,024	6棟			
補強の必要な棟数			0	0棟			
耐震性のある棟数			3,024	6棟			

・その他の教育委員会所管施設

園名	棟名	構造・階数	面積(m ²)	建築年	Is値 (2次診断)	耐震性能の 有・無	備考
子育て支援センター	保育棟	R-1	233	S45.7	0.850	有	-
旧くみの木幼稚園	管理・保育室棟	R-1	504	S53.5	0.640	有	-
耐震性のある棟数			737	2棟			

・一次診断の結果、Is値が0.9未満の園舎について第二次診断を実施。

建築物の耐震改修の促進に関する法律では、耐震指標(Is値)の判定基準を0.6以上としている。